

最終処分場の維持管理(安定型)

平成23年6月

処分を行った廃棄物

| 種類 | 廃プラ | 陶磁器 | 鉄くず | がれき類 | 石綿含有 | 混合 |
|-----|---------|-----|-----|------|--------|--------|
| 処分量 | 9.57 t | t | t | t | 0.24 t | 8.27 t |
| | 13.6 m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |

| 累計埋立量 | 残余容量 |
|---------|----------|
| 1,996m3 | 19,077m3 |

(年1回/3月末)

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

| | |
|-------|---|
| 処置年月日 | — |
| 処置内容 | — |

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

| | |
|-------|---|
| 処置年月日 | — |
| 処置内容 | — |

擁壁等の点検

| | |
|----------------------|------------|
| 点検日 | 平成23年6月29日 |
| 異常が認められた場合の処置を講じた年月日 | — |
| 処置内容 | — |

展開検査

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

